

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| 序 | 零件編號 | 單位 | 數量 | 名稱 |
|----|-------------------|----|----|-------------------------|
| 1 | TCO01EG-01-00-000 | 個 | 1 | 中缸(11400-17043) |
| 2 | TCO01GA-01-00-000 | 條 | 1 | 架冷什(13411-17011) |
| 3 | TCO01GA-01-00-000 | 條 | 1 | 架冷什(13411-17011) |
| 4 | TCO01GA-01-00-001 | 條 | 1 | 架冷什(13411-17012) |
| 5 | TCO01GA-03-00-001 | 個 | 9 | 架冷什頭油封(90311-58007) |
| 6 | TCO01GA-03-A0-000 | 個 | 11 | 油渣泵頭蓋油封(90311-58006) |
| 7 | TCO01GA-04-00-000 | 個 | 5 | 架冷什尾油封(90311-95008) |
| 8 | TCO01GA-04-00-000 | 個 | 15 | 架冷什尾油封(90311-95008) |
| 9 | TCO01GA-05-00-000 | 個 | 4 | 架冷什皮帶轆膠環(1/8"x1 5/8") |
| 10 | TCO01GA-06-00-000 | 套 | 1 | 大杯士 STD(11701-17011-02) |
| 11 | TCO01GA-06-00-002 | 套 | 1 | 大杯士 STD(11701-17011-04) |
| 12 | TCO01GA-06-00-004 | 套 | 1 | 大杯士 STD(11701-17011-06) |
| 13 | TCO01GA-06-A0-000 | 合 | 48 | 大杯士 STD(11701-17011-04) |
| 14 | TCO01GA-06-A0-001 | 合 | 36 | 大杯士 STD(11701-17011-05) |
| 15 | TCO01GA-07-00-000 | 套 | 2 | 大杯士 +0.25(11704-17011) |
| 16 | TCO01GA-08-00-000 | 套 | 2 | 大杯士 +0.50(11705-17011) |
| 17 | TCO01GA-11-00-000 | 套 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-02) |
| 18 | TCO01GA-11-00-001 | 套 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-03) |
| 19 | TCO01GA-11-00-001 | 套 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-03) |
| 20 | TCO01GA-11-00-002 | 套 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-04) |
| 21 | TCO01GA-11-A0-001 | 合 | 41 | 細杯士 STD(13041-17011-04) |
| 22 | TCO01GA-11-A0-001 | 合 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-04) |
| 23 | TCO01GA-11-A0-001 | 合 | 1 | 細杯士 STD(13041-17011-04) |
| 24 | TCO01GA-11-A0-002 | 合 | 28 | 細杯士 STD(13041-17011-05) |
| 25 | TCO01GA-12-00-000 | 套 | 2 | 細杯士 +0.25(13204-17011) |
| 26 | TCO01GA-13-00-000 | 套 | 2 | 細杯士 +0.50(13205-17011) |
| 27 | TCO01GA-16-00-000 | 套 | 9 | 大杯士卡邊 STD(11011-17010) |
| 28 | TCO01GA-18-00-000 | 個 | 1 | 車頭襯牙介子(13572-17021) |
| 29 | TCO01GA-19-00-000 | 個 | 3 | 車頭襯牙座(13581-17012) |
| 30 | TCO01GA-19-00-000 | 個 | 5 | 車頭襯牙座(13581-17012) |
| 31 | TCO01GA-22-00-000 | 支 | 5 | 架冷什大螺絲(90105-24001) |
| 32 | TCO01GA-23-00-000 | 個 | 1 | 架冷什皮帶轆NO.2(88451-36100) |
| 33 | TCO01GA-23-00-000 | 個 | 1 | 架冷什皮帶轆NO.2(88451-36100) |
| 34 | TCO01GA-23-00-000 | 個 | 1 | 架冷什皮帶轆NO.2(88451-36100) |
| 35 | TCO01GA-25-00-000 | 個 | 2 | 架冷什大螺絲介子(90201-27001) |
| 36 | TCO01GA-25-00-000 | 個 | 3 | 架冷什大螺絲介子(90201-27001) |
| 37 | TCO01GA-26-00-000 | 個 | 5 | 架冷什大螺絲膠環(96721-35042) |
| 38 | TCO01GA-27-00-000 | 支 | 12 | 架冷什皮帶轆細螺絲(90105-08154) |
| 39 | TCO01KM-01-00-000 | 條 | 8 | 襟什(13501-17010) |
| 40 | TCO01KM-02-00-000 | 個 | 8 | 襟帶襯轆(13505-17011) |
| 41 | TCO01KM-02-00-000 | 個 | 10 | 襟帶襯轆(13505-17011) |
| 42 | TCO01KM-02-00-001 | 個 | 2 | 襟帶襯轆(13505-46041) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|---------------------------|
| 43 | TCO01KM-03-00-000 | 條 | 3 | 襟帶襯轆彈弓(90507-27003) |
| 44 | TCO01KM-03-00-000 | 條 | 10 | 襟帶襯轆彈弓(90507-27003) |
| 45 | TCO01KM-03-00-000 | 條 | 10 | 襟帶襯轆彈弓(90507-27003) |
| 46 | TCO01KM-04-00-000 | 個 | 10 | 襟什油封(90311-32017) |
| 47 | TCO01KM-04-00-000 | 個 | 10 | 襟什油封(90311-32017) |
| 48 | TCO01KM-04-00-000 | 個 | 10 | 襟什油封(90311-32017) |
| 49 | TCO01KM-05-00-000 | 個 | 3 | 襟什膠蓋鐵碼(90468-05034) |
| 50 | TCO01KM-06-00-000 | 個 | 19 | 襟牙(13523-17010) |
| 51 | TCO01PT-03-00-000 | 個 | 2 | 盆頭(11101-17012) |
| 52 | TCO01PT-13-00-000 | 支 | 18 | 哇佬佳(11122-54020) |
| 53 | TCO01PT-13-00-000 | 支 | 60 | 哇佬佳(11122-54020) |
| 54 | TCO01PT-14-00-000 | 個 | 7 | 哇佬頂杯(13751-54010) |
| 55 | TCO01PT-15-00-000 | 粒 | 45 | 哇佬監杯(90913-03014) |
| 56 | TCO01PT-15-00-000 | 粒 | 14 | 哇佬監杯(90913-03014) |
| 57 | TCO01PT-21-00-000 | 個 | 50 | 盆頭哇佬餅仔T=2.35(13753-17090) |
| 58 | TCO01PT-22-00-000 | 個 | 48 | 盆頭哇佬餅仔T=2.4(13753-17040) |
| 59 | TCO01PT-23-00-000 | 個 | 2 | 盆頭哇佬餅仔T=2.45(13753-17100) |
| 60 | TCO01PT-23-00-000 | 個 | 50 | 盆頭哇佬餅仔T=2.45(13753-17100) |
| 61 | TCO01PT-24-00-000 | 個 | 66 | 盆頭哇佬餅仔T=2.5(13753-54010) |
| 62 | TCO01PT-24-00-000 | 個 | 2 | 盆頭哇佬餅仔T=2.5(13753-54010) |
| 63 | TCO01PT-25-00-000 | 個 | 104 | 盆頭哇佬餅仔T:2.55(13753-54420) |
| 64 | TCO01PT-26-00-000 | 個 | 1 | 盆頭哇佬餅仔T=2.6(13753-54060) |
| 65 | TCO01PT-26-00-000 | 個 | 120 | 盆頭哇佬餅仔T=2.6(13753-54060) |
| 66 | TCO01PT-26-00-000 | 個 | 3 | 盆頭哇佬餅仔T=2.6(13753-54060) |
| 67 | TCO01PT-27-00-000 | 個 | 69 | 盆頭哇佬餅仔T:2.65(13753-54430) |
| 68 | TCO01PT-28-00-000 | 個 | 50 | 盆頭哇佬餅仔T=2.7(13753-54110) |
| 69 | TCO01PT-29-00-000 | 個 | 47 | 盆頭哇佬餅仔T=2.75(13753-54440) |
| 70 | TCO01PT-30-00-000 | 個 | 27 | 盆頭哇佬餅仔T=2.8(13753-54160) |
| 71 | TCO01PT-30-00-000 | 個 | 20 | 盆頭哇佬餅仔T=2.8(13753-54160) |
| 72 | TCO01PT-31-00-000 | 個 | 18 | 盆頭哇佬餅仔T=2.85(13753-54450) |
| 73 | TCO01PT-31-00-000 | 個 | 18 | 盆頭哇佬餅仔T=2.85(13753-54450) |
| 74 | TCO01PT-31-00-000 | 個 | 2 | 盆頭哇佬餅仔T=2.85(13753-54450) |
| 75 | TCO01PT-32-00-000 | 個 | 2 | 盆頭哇佬餅仔T=2.9(13753-54210) |
| 76 | TCO01PT-32-00-000 | 個 | 20 | 盆頭哇佬餅仔T=2.9(13753-54210) |
| 77 | TCO01PT-33-00-000 | 個 | 25 | 盆頭哇佬餅仔T=2.95(13753-54460) |
| 78 | TCO01PT-35-00-000 | 個 | 41 | 盆頭哇佬餅仔T=3.05(13753-54470) |
| 79 | TCO01PT-36-00-000 | 個 | 34 | 盆頭哇佬餅仔T=3.1(13753-54310) |
| 80 | TCO01PT-37-00-000 | 個 | 31 | 盆頭哇佬餅仔T=3.15(13753-54480) |
| 81 | TCO01PT-41-00-001 | 支 | 23 | 盆頭螺絲(90910-02096) |
| 82 | TCO01ZE-01-00-001 | 套 | 5 | 遮 (STD)(13101-17010-02) |
| 83 | TCO01ZE-03-00-000 | 套 | 2 | 遮 +0.50(13103-17010) |
| 84 | TCO01ZE-04-00-000 | 套 | 6 | 唛 STD(13011-17030) |
| 85 | TCO01ZE-06-00-000 | 套 | 2 | 唛+0.5(13013-17030) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|----------------------|
| 86 | TCO01ZE-07-00-000 | 把 | 1 | 遮律(13201-17010) |
| 87 | TCO01ZE-07-00-000 | 把 | 6 | 遮律(13201-17010) |
| 88 | TCO01ZE-08-00-000 | 套 | 4 | 遮邊杯士(90999-73126) |
| 89 | TCO01ZH-01-00-000 | 個 | 1 | 偈油蓋掙口(90430-37140) |
| 90 | TCO01ZH-02-00-000 | 套 | 10 | 大修掙口(04111-17011) |
| 91 | TCO02BY-01-00-000 | 支 | 5 | 塵筆咀(093400-5320) |
| 92 | TCO02BY-02-00-000 | 個 | 4 | 塵筆回油介子(19X12X1) |
| 93 | TCO02FL-01-00-000 | 個 | 1 | 風塵格(17801-61030) |
| 94 | TCO02FL-01-00-001 | 個 | 2 | 風塵格(17801-68020) |
| 95 | TCO02FS-02-00-000 | 把 | 2 | 水箱風扇葉(16361-17011) |
| 96 | TCO02GY-02-00-000 | 個 | 1 | 偈油蓋(12180-55010) |
| 97 | TCO02GY-02-00-000 | 個 | 10 | 偈油蓋(12180-55010) |
| 98 | TCO02GY-02-00-000 | 個 | 10 | 偈油蓋(12180-55010) |
| 99 | TCO02GY-03-00-000 | 條 | 2 | 偈油尺(15301-17020) |
| 100 | TCO02GY-04-00-000 | 個 | 1 | 偈油泵牙(15163-17010) |
| 101 | TCO02GY-04-00-000 | 個 | 1 | 偈油泵牙(15163-17010) |
| 102 | TCO02GY-04-00-000 | 個 | 2 | 偈油泵牙(15163-17010) |
| 103 | TCO02GY-06-00-000 | 個 | 10 | 偈油泵掙口膠環(15193-17010) |
| 104 | TCO02GY-06-00-000 | 個 | 30 | 偈油泵掙口膠環(15193-17010) |
| 105 | TCO02GY-06-00-000 | 個 | 30 | 偈油泵掙口膠環(15193-17010) |
| 106 | TCO02GY-06-00-000 | 個 | 1 | 偈油泵掙口膠環(15193-17010) |
| 107 | TCO02GY-06-00-002 | 個 | 1 | 偈油泵掙口膠環(3x87) |
| 108 | TCO02GY-09-00-000 | 個 | 1 | 偈油泵襯牙(13522-17010) |
| 109 | TCO02GY-09-00-000 | 個 | 1 | 偈油泵襯牙(13522-17010) |
| 110 | TCO02GY-09-00-000 | 個 | 2 | 偈油泵襯牙(13522-17010) |
| 111 | TCO02GY-12-00-000 | 個 | 2 | 偈油冷卻器殼(15721-17010) |
| 112 | TCO02SB-01-00-000 | 個 | 9 | 水泵(A1764) |
| 113 | TCO02SB-06-00-000 | 個 | 1 | 調速風扇座(16210-17030) |
| 114 | TCO02SB-06-00-000 | 個 | 3 | 調速風扇座(16210-17030) |
| 115 | TCO02SY-01-00-002 | 個 | 3 | 水箱蓋(16401-20353) |
| 116 | TCO02SY-01-A0-000 | 個 | 1 | 水箱蓋連座(16520-17010) |
| 117 | TCO02SY-01-A0-000 | 個 | 10 | 水箱蓋連座(16520-17010) |
| 118 | TCO02SY-07-00-000 | 個 | 2 | 水箱避震膠(16584-61020) |
| 119 | TCO02SY-07-00-000 | 個 | 4 | 水箱避震膠(16584-61020) |
| 120 | TCO02SY-07-00-000 | 個 | 16 | 水箱避震膠(16584-61020) |
| 121 | TCO02SY-07-00-000 | 個 | 4 | 水箱避震膠(16584-61020) |
| 122 | TCO02SY-08-00-000 | 個 | 3 | 水膽(90916-03089) |
| 123 | TCO02SY-09-00-001 | 個 | 3 | 水膽掙口(16346-32010) |
| 124 | TCO02YB-02-00-000 | 個 | 1 | 排泵什牙(13613-17010) |
| 125 | TCO02YB-03-00-000 | 個 | 1 | 油渣泵電哇佬(22390-56291) |
| 126 | TCO02YO-01-00-000 | 個 | 2 | 油箱蓋(77310-12150) |
| 127 | TCO02YO-01-00-000 | 個 | 1 | 油箱蓋(77310-12150) |
| 128 | TCO02YO-02-00-000 | 個 | 1 | 油渣手泵14B(23301-58100) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|-----------------------------|
| 129 | TCO02YO-10-00-000 | 個 | 2 | 油箱門抽手(77051-36060) |
| 130 | TCO02YO-11-00-000 | 個 | 40 | 油箱踏板膠(78111-95110) |
| 131 | TCO02YO-12-00-000 | 個 | 2 | 油門撥碼芯(78103-60022) |
| 132 | TCO02YO-13-00-000 | 個 | 10 | 油門撥碼較(78169-60010) |
| 133 | TCO02YO-14-00-000 | 個 | 2 | 油門撥碼座(78195-60011) |
| 134 | TCO02YO-15-00-000 | 個 | 17 | 油門撥碼花藍(78104-60010) |
| 135 | TCO02YO-16-00-000 | 個 | 19 | 油門撥碼上杯士(90386-08077) |
| 136 | TCO02YO-17-00-000 | 個 | 3 | 油門撥碼下杯士(90386-08044) |
| 137 | TCO02YO-17-00-000 | 個 | 20 | 油門撥碼下杯士(90386-08044) |
| 138 | TCO02YO-18-00-000 | 個 | 2 | 油門威也回定碼(78024-60010) |
| 139 | TCO02YO-19-00-000 | 個 | 85 | 油箱門彈片(77360-36010) |
| 140 | TCO02YO-19-00-000 | 個 | 8 | 油箱門彈片(77360-36010) |
| 141 | TCO02YO-20-00-000 | 個 | 10 | 油箱門鎖牌(77037-36010) |
| 142 | TCO02YO-21-00-000 | 條 | 2 | 油門撥碼回力彈弓(90508-16134) |
| 143 | TCO03GO-01-00-000 | 個 | 30 | 車頭傷躉膠(12361-17032) |
| 144 | TCO03GO-04-00-000 | 個 | 2 | 死氣喉膠No.1-2(17567-58010) |
| 145 | TCO03GO-04-00-000 | 個 | 10 | 死氣喉膠No.1-2(17567-58010) |
| 146 | TCO03GO-04-00-001 | 個 | 9 | 死氣喉膠NO.1-2(TC-9200) |
| 147 | TCO03GO-06-00-000 | 個 | 10 | 死氣喉膠No.4(17567-17010) |
| 148 | TCO03GO-06-00-001 | 個 | 8 | 死氣喉膠NO.4(TL-9178) |
| 149 | TCO03GO-07-00-000 | 個 | 19 | 死氣喉避震膠座(17573-17010) |
| 150 | TCO03HL-01-00-000 | 條 | 3 | 頭碟迫力分泵軟喉(90947-02707) |
| 151 | TCO03HL-02-00-000 | 條 | 6 | 頭霖迫力分泵軟喉(90947-02708) |
| 152 | TCO03HL-03-00-000 | 條 | 3 | 尾迫力分泵軟喉(96912-33085) |
| 153 | TCO03HL-03-00-000 | 條 | 5 | 尾迫力分泵軟喉(96912-33085) |
| 154 | TCO03HL-05-00-000 | 條 | 5 | 尾迫力分泵鋼喉(47345-36050) |
| 155 | TCO03HL-06-00-000 | 條 | 2 | 迫力鋼喉(近大力古)NO.1(47322-36330) |
| 156 | TCO03HL-07-00-000 | 條 | 2 | 迫力鋼喉(近大力古)NO.2(47313-36250) |
| 157 | TCO03HL-10-00-000 | 條 | 2 | 塵筆回油喉(23761-17010) |
| 158 | TCO03HL-11-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.1(23701-17010) |
| 159 | TCO03HL-12-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.2(23702-17010) |
| 160 | TCO03HL-13-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.3(23703-17010) |
| 161 | TCO03HL-14-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.4(23704-17010) |
| 162 | TCO03HL-15-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.5(23705-17010) |
| 163 | TCO03HL-16-00-000 | 條 | 2 | 塵筆鋼喉NO.6(23706-17010) |
| 164 | TCO03HL-17-00-001 | 條 | 2 | 暖水喉(87245-36270) |
| 165 | TCO03HL-17-00-001 | 條 | 18 | 暖水喉(87245-36270) |
| 166 | TCO03HL-17-00-001 | 條 | 2 | 暖水喉(87245-36270) |
| 167 | TCO03HL-22-00-001 | 條 | 2 | 副水箱上水喉(16552-17010) |
| 168 | TCO03HL-23-00-001 | 條 | 5 | 副水箱下水喉(16554-17010) |
| 169 | TCO03HL-25-00-000 | 條 | 6 | 上水喉(盆頭)(16571-17060) |
| 170 | TCO03HL-25-00-000 | 條 | 1 | 上水喉(盆頭)(16571-17060) |
| 171 | TCO03HL-25-00-000 | 條 | 1 | 上水喉(盆頭)(16571-17060) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|-------------------------|
| 172 | TCO03HL-26-00-000 | 條 | 2 | 水箱蓋細水喉(16567-17010) |
| 173 | TCO03HL-26-00-000 | 條 | 5 | 水箱蓋細水喉(16567-17010) |
| 174 | TCO03HL-27-00-000 | 條 | 9 | 下水喉(水膽)(16572-17100) |
| 175 | TCO03HL-28-00-000 | 條 | 1 | 水箱蓋膠喉(16573-17010) |
| 176 | TCO03HL-28-00-000 | 條 | 10 | 水箱蓋膠喉(16573-17010) |
| 177 | TCO03HL-31-00-000 | 條 | 2 | 波箱透氣喉(90445-11123) |
| 178 | TCO03HL-31-00-000 | 條 | 10 | 波箱透氣喉(90445-11123) |
| 179 | TCO03HL-32-00-000 | 條 | 1 | 波箱水箱軟喉(短)(2TE-10) |
| 180 | TCO03HL-32-00-001 | 條 | 19 | 波箱水箱軟喉(短)(90445-17103) |
| 181 | TCO03HL-32-00-002 | 條 | 1 | 波箱水箱軟喉(短)(1TE-06) |
| 182 | TCO03HL-32-A0-000 | 條 | 2 | 波箱水箱軟喉(長)(90445-17115) |
| 183 | TCO03HL-33-00-000 | 條 | 15 | 軚泵高壓喉No.1(44411-36410) |
| 184 | TCO03HL-33-A0-000 | 條 | 3 | 軚泵高壓喉No.2(44415-36020) |
| 185 | TCO03HL-35-00-000 | 條 | 1 | 死氣喉(前)(17401-17110) |
| 186 | TCO03HL-35-00-001 | 條 | 9 | 死氣喉(前)(17401-17111) |
| 187 | TCO03HL-36-00-000 | 條 | 14 | 哇佬蓋曲喉(12261-17010) |
| 188 | TCO03HL-38-00-000 | 條 | 6 | 死氣喉(後)(17405-17140) |
| 189 | TCO03HL-39-00-000 | 個 | 1 | 前死氣鼓(17402-17050) |
| 190 | TCO03PD-01-00-000 | 對 | 11 | 叉池機皮帶(90916-02452) |
| 191 | TCO03PD-01-00-000 | 對 | 1 | 叉池機皮帶(90916-02452) |
| 192 | TCO03PD-02-00-000 | 條 | 7 | 襟帶(13568-19065) |
| 193 | TCO03PD-02-00-001 | 條 | 1 | 襟帶(13568-19195) |
| 194 | TCO03SL-04-00-000 | 條 | 2 | 油門威也(78180-36020) |
| 195 | TCO03SL-05-00-000 | 條 | 9 | 油箱門威也(77035-36012) |
| 196 | TCO03SL-06-00-000 | 條 | 7 | 手制威也(46410-36430) |
| 197 | TCO03SL-06-00-000 | 條 | 5 | 手制威也(46410-36430) |
| 198 | TCO03SL-07-00-000 | 條 | 4 | 入波威也A/B(33820-36150) |
| 199 | TCO03SL-08-00-000 | 條 | 1 | 波箱調較威也(35520-36050) |
| 200 | TCO04DC-02-00-000 | 扎 | 1 | 發動機電線束連插頭A(82121-36040) |
| 201 | TCO04DC-04-00-000 | 扎 | 1 | 叉池機電線束連頭(82261-36011) |
| 202 | TCO04DZ-01-00-000 | 個 | 6 | 中門開關制(84930-36020) |
| 203 | TCO04DZ-02-00-000 | 個 | 2 | 偈油感應制(89491-36080) |
| 204 | TCO04DZ-02-A0-000 | 個 | 5 | 偈油感應器膠環(2.5X24) |
| 205 | TCO04DZ-06-00-000 | 個 | 1 | 偈油燈制(OS-03L) |
| 206 | TCO04DZ-06-00-000 | 個 | 1 | 偈油燈制(OS-03L) |
| 207 | TCO04DZ-07-00-000 | 個 | 3 | 咪表感應制(83181-36020) |
| 208 | TCO04DZ-07-00-000 | 個 | 2 | 咪表感應制(83181-36020) |
| 209 | TCO04DZ-08-00-000 | 個 | 4 | 水溫感應器(89422-20010) |
| 210 | TCO04DZ-08-00-000 | 個 | 4 | 水溫感應器(89422-20010) |
| 211 | TCO04DZ-08-00-000 | 個 | 1 | 水溫感應器(89422-20010) |
| 212 | TCO04DZ-09-00-000 | 個 | 2 | 油渣感應器(83320-80261) |
| 213 | TCO04DZ-11-00-000 | 支 | 3 | 火膽(19850-58010) |
| 214 | TCO04DZ-13-00-000 | 個 | 1 | 火膽預熱吉勾(小)(28610-58110) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|------------------------|
| 215 | TCO04DZ-14-00-000 | 個 | 1 | 火膽預熱吉勾(大)(28610-58120) |
| 216 | TCO04DZ-15-00-000 | 個 | 6 | 閃筒(81980-60010) |
| 217 | TCO04DZ-17-00-000 | 個 | 3 | 水撥控制吉勾(85940-36040) |
| 218 | TCO04DZ-18-00-000 | 個 | 4 | 波箱電池閥No1(85420-36010) |
| 219 | TCO04DZ-18-00-000 | 個 | 2 | 波箱電池閥No1(85420-36010) |
| 220 | TCO04DZ-19-00-000 | 個 | 2 | 波箱電池閥No2(85420-36020) |
| 221 | TCO04DZ-20-00-000 | 個 | 3 | 波箱電池閥No3(85420-36030) |
| 222 | TCO04DZ-22-00-000 | 個 | 1 | 電門微動制(5A125VAC) |
| 223 | TCO04DZ-23-00-000 | 個 | 3 | 波棍電鎖(85431-36050) |
| 224 | TCO04DZ-24-00-000 | 個 | 1 | 轉波開關制A(84540-36030) |
| 225 | TCO04DZ-25-00-000 | 個 | 2 | 波箱溫感制A B(89428-36030) |
| 226 | TCO04DZ-26-00-000 | 個 | 1 | 波箱轉感制A B(89413-32010) |
| 227 | TCO04DZ-29-00-000 | 個 | 2 | 發動機轉感制(83180-36050) |
| 228 | TCO04DZ-30-A0-000 | 個 | 2 | 波箱電腦B(89530-36110) |
| 229 | TCO04DZ-31-00-000 | 個 | 2 | 水溫表連油表(83243-36020) |
| 230 | TCO04DZ-32-00-000 | 個 | 1 | 總灰仕(公插)(100A) |
| 231 | TCO04DZ-32-00-001 | 個 | 3 | 總灰仕(公插)(80A) |
| 232 | TCO04DZ-32-00-004 | 個 | 6 | 總灰仕(公插)(30A) |
| 233 | TCO04DZ-34-00-000 | 粒 | 28 | 電門機摩打炭精(4.5x4.5x8.5) |
| 234 | TCO04DZ-35-00-000 | 個 | 4 | 車廂燈制No.1(84170-36040) |
| 235 | TCO04DZ-35-00-000 | 個 | 1 | 車廂燈制No.1(84170-36040) |
| 236 | TCO04DZ-36-00-000 | 個 | 3 | 車廂燈制No.2(84170-36050) |
| 237 | TCO04DZ-37-00-000 | 個 | 1 | 收音機變壓器(86206-36020) |
| 238 | TCO04DZ-38-00-000 | 個 | 2 | 指揮燈制(84310-36530) |
| 239 | TCO04DZ-39-A0-000 | 個 | 1 | 電門機吉勾NO.2(85980-36050) |
| 240 | TCO04DZ-39-A0-000 | 個 | 1 | 電門機吉勾NO.2(85980-36050) |
| 241 | TCO04DZ-40-00-001 | 個 | 1 | 電門機威也前啤哈(696Z) |
| 242 | TCO04DZ-42-00-000 | 個 | 2 | 鎖匙制(84450-360800) |
| 243 | TCO04FD-02-00-000 | 副 | 5 | 叉池機炭精(AN-34) |
| 244 | TCO04FD-02-00-000 | 副 | 20 | 叉池機炭精(AN-34) |
| 245 | TCO04FD-03-00-001 | 個 | 6 | 叉池機頭啤哈(90099-10192) |
| 246 | TCO04FD-03-00-001 | 個 | 20 | 叉池機頭啤哈(90099-10192) |
| 247 | TCO04FD-03-00-001 | 個 | 1 | 叉池機頭啤哈(90099-10192) |
| 248 | TCO04FD-04-00-001 | 個 | 29 | 叉池機尾啤哈(90099-10140) |
| 249 | TCO04FD-04-00-001 | 個 | 1 | 叉池機尾啤哈(90099-10140) |
| 250 | TCO04FD-06-00-000 | 個 | 6 | 叉池機炭精座(27370-75060) |
| 251 | TCO04FD-06-00-000 | 個 | 1 | 叉池機炭精座(27370-75060) |
| 252 | TCO04FD-07-00-000 | 個 | 9 | 叉池機炭精膠蓋(27388-42010) |
| 253 | TCO04FD-08-00-000 | 個 | 18 | 叉池機吉勾(27700-58060) |
| 254 | TCO04FD-08-00-000 | 個 | 10 | 叉池機吉勾(27700-58060) |
| 255 | TCO04FD-10-00-000 | 支 | 4 | 叉池機芯(27330-58050) |
| 256 | TCO04FD-15-00-000 | 支 | 1 | 叉池機底螺絲(10x1.25x110) |
| 257 | TCO04FD-16-00-000 | 個 | 2 | 真空泵(29300-17010) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|------------------------------------|
| 258 | TCO04FD-16-00-000 | 個 | 1 | 真空泵(29300-17010) |
| 259 | TCO04FD-17-00-000 | 個 | 1 | 真空泵牙(29351-17010) |
| 260 | TCO04FD-17-00-000 | 個 | 1 | 真空泵牙(29351-17010) |
| 261 | TCO04FD-17-00-000 | 個 | 5 | 真空泵牙(29351-17010) |
| 262 | TCO04FD-19-00-000 | 個 | 3 | 叉池機絕緣體(27387-42020) |
| 263 | TCO04ST-01-00-000 | 個 | 1 | 士撻(28100-17030) |
| 264 | TCO04ST-03-00-000 | 個 | 2 | 士撻索制銅片(XX18-1) |
| 265 | TCO04ST-03-00-000 | 個 | 10 | 士撻索制銅片(XX18-1) |
| 266 | TCO04ST-03-A0-000 | 條 | 1 | 士撻索制芯(45-29-6452) |
| 267 | TCO04ST-04-00-000 | 個 | 1 | 士撻弓(28120-56071) |
| 268 | TCO04ST-04-00-000 | 個 | 1 | 士撻弓(28120-56071) |
| 269 | TCO04ST-05-00-000 | 個 | 1 | 士撻芯(28160-77090) |
| 270 | TCO04ST-07-00-000 | 個 | 4 | 士撻炭精座(28140-77090) |
| 271 | TCO04ST-08-00-000 | 個 | 1 | 士撻頭啤哈(6003VV) |
| 272 | TCO04ST-08-00-000 | 個 | 10 | 士撻頭啤哈(6003VV) |
| 273 | TCO04ST-10-00-000 | 副 | 9 | 士撻炭精(SN-33) |
| 274 | TCO04ST-10-00-001 | 副 | 9 | 士撻炭精(NCC SN-33) |
| 275 | TCO04ST-11-00-000 | 個 | 18 | 士撻牙濕啤哈(6005VV) |
| 276 | TCO04ST-12-00-000 | 個 | 4 | 士撻吉勾(28300-56040) |
| 277 | TCO04ST-13-00-000 | 個 | 5 | 士撻線正極膠蓋(82823-30100) |
| 278 | TCO05GL-01-00-000 | 件 | 1 | 極力子碟片D(小)4KCOC2(35633-36040 A B) |
| 279 | TCO05GL-01-00-002 | 件 | 9 | 極力子碟片D(小)4KCOC2(35633-36040) |
| 280 | TCO05GL-01-00-002 | 件 | 60 | 極力子碟片D(小)4KCOC2(35633-36040) |
| 281 | TCO05GL-01-00-002 | 件 | 6 | 極力子碟片D(小)4KCOC2(35633-36040) |
| 282 | TCO05GL-01-A0-000 | 件 | 15 | 極力子碟片CO B(35633 60050) |
| 283 | TCO05GL-01-A0-001 | 個 | 48 | 極力子碟片CO B(35633-60050 B) |
| 284 | TCO05GL-02-00-002 | 件 | 14 | 極力子鋼片P(小)4KCOC2(35634-36010) |
| 285 | TCO05GL-02-A0-000 | 件 | 23 | 極力子鋼片CO 2.0B(35634-60010) |
| 286 | TCO05GL-02-A0-000 | 件 | 6 | 極力子鋼片CO 2.0B(35634-60010) |
| 287 | TCO05GL-02-A0-000 | 件 | 6 | 極力子鋼片CO 2.0B(35634-60010) |
| 288 | TCO05GL-02-B0-000 | 件 | 43 | 極力子鋼片C1/C2(35634-36020 T=2.35) |
| 289 | TCO05GL-02-D0-000 | 件 | 2 | 極力子鋼片C1/C2(35634-36040 T=1.95) |
| 290 | TCO05GL-02-D0-000 | 件 | 20 | 極力子鋼片C1/C2(35634-36040 T=1.95) |
| 291 | TCO05GL-02-E0-000 | 件 | 16 | 極力子鋼片C1/C2(35634-36050 T=2.15) |
| 292 | TCO05GL-03-00-000 | 件 | 7 | 極力子碟片D(小)4KC1(35633-60020) |
| 293 | TCO05GL-05-00-000 | 件 | 8 | 極力子碟片D(大)4KBOB2(35633-36060) |
| 294 | TCO05GL-05-00-001 | 件 | 3 | 極力子碟片D(大)4KBOB2(35633-36060 A B) |
| 295 | TCO05GL-05-A0-000 | 件 | 8 | 極力子碟片BO B(35633-60060) |
| 296 | TCO05GL-05-A0-001 | 件 | 2 | 極力子碟片BO B(35633-60060 B) |
| 297 | TCO05GL-05-A0-001 | 件 | 4 | 極力子碟片BO B(35633-60060 B) |
| 298 | TCO05GL-06-00-000 | 件 | 3 | 極力子鋼片P(大)4KBOB2(35632-60010) |
| 299 | TCO05GL-06-00-000 | 件 | 8 | 極力子鋼片P(大)4KBOB2(35632-60010) |
| 300 | TCO05GL-06-00-001 | 件 | 4 | 極力子鋼片P(大)4KBOB2(35632-60010 T=2.4) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|--------------------------------|
| 301 | TCO05GL-06-B0-000 | 個 | 11 | 極力子鋼片B3 B(35632-60030 B) |
| 302 | TCO05GL-06-B0-001 | 件 | 60 | 極力子鋼片B3 B(35632-60031 B) |
| 303 | TCO05GL-06-D0-000 | 件 | 5 | 極力子鋼片P(大)4KBOB2(35632-60050) |
| 304 | TCO05GL-06-K0-000 | 件 | 32 | 極力子鋼片B2(35632-36010 A/B) |
| 305 | TCO05GL-06-K0-000 | 件 | 22 | 極力子鋼片B2(35632-36010 A/B) |
| 306 | TCO05GL-06-L0-000 | 件 | 60 | 極力子鋼片B3 A(35632-36020 A) |
| 307 | TCO05GL-06-L0-000 | 件 | 12 | 極力子鋼片B3 A(35632-36020 A) |
| 308 | TCO05GL-07-00-000 | 件 | 8 | 極力子碟片D(大)4KB3(35633-60030) |
| 309 | TCO05GL-07-00-001 | 件 | 4 | 極力子碟片D(大)4KB3(35633-60030 A B) |
| 310 | TCO05GL-09-A0-000 | 個 | 2 | 極力子壓板CO/C2(35675-60010 5.0A) |
| 311 | TCO05GL-09-B0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60020 5.2A) |
| 312 | TCO05GL-09-D0-000 | 件 | 1 | 極力子壓板F(35675-60030) |
| 313 | TCO05GL-09-E0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60050 4.6A) |
| 314 | TCO05GL-09-F0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60060 4.8A) |
| 315 | TCO05GL-09-G0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60070 4.6B) |
| 316 | TCO05GL-09-H0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60080 4.77B) |
| 317 | TCO05GL-09-I0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60090 4.94B) |
| 318 | TCO05GL-09-J0-000 | 件 | 3 | 極力子壓板CO/C2(35675-60100 5.11B) |
| 319 | TCO05GL-22-00-000 | 個 | 10 | 極力子遮回位彈弓(35604-60010) |
| 320 | TCO05GL-22-A0-000 | 條 | 9 | 極力子遮回位彈弓鎖片(90520-50001) |
| 321 | TCO05GL-23-00-000 | 個 | 5 | 極力子遮(35606-36010) |
| 322 | TCO05GL-32-00-000 | 個 | 6 | 頭極力子恰A(35631-36010) |
| 323 | TCO05GL-32-00-000 | 個 | 10 | 頭極力子恰A(35631-36010) |
| 324 | TCO05GL-32-A0-000 | 個 | 10 | 頭極力子恰B(35631-60030) |
| 325 | TCO06BO-01-00-001 | 個 | 2 | 變換扭力器(冬菇)(32000-60160) |
| 326 | TCO06BO-01-00-001 | 個 | 2 | 變換扭力器(冬菇)(32000-60160) |
| 327 | TCO06BO-03-00-000 | 套 | 1 | 自動波箱大修掙口A(04351-60030) |
| 328 | TCO06BO-03-A0-000 | 套 | 1 | 自動波箱大修掙口B(04351-60110) |
| 329 | TCO06BO-06-00-000 | 個 | 2 | 波箱偈薑膠B(12371-17040) |
| 330 | TCO06BO-06-00-001 | 個 | 45 | 波箱偈薑膠B(12371-17070) |
| 331 | TCO06BO-08-00-000 | 個 | 9 | 波箱尾佛蘭絲母膠環(3.5x30) |
| 332 | TCO06BO-09-00-000 | 個 | 19 | 波尾佛蘭絲母(90179-22008) |
| 333 | TCO06BO-10-00-000 | 片 | 3 | 入波定位鋼片(35409-36020) |
| 334 | TCO06BO-11-00-000 | 件 | 10 | 自動波哇佬波地上掙口(35433-36021) |
| 335 | TCO06BO-12-00-000 | 件 | 3 | 自動波哇佬波地下掙口(35434-36021) |
| 336 | TCO06BO-12-00-000 | 件 | 10 | 自動波哇佬波地下掙口(35434-36021) |
| 337 | TCO06BO-13-00-000 | 件 | 19 | 自動波哇佬波地小掙口(35435-36020) |
| 338 | TCO06BO-14-00-000 | 個 | 3 | 波箱油泵掙口(35313-60010) |
| 339 | TCO06BO-14-00-000 | 個 | 10 | 波箱油泵掙口(35313-60010) |
| 340 | TCO06BO-15-00-000 | 件 | 1 | 波箱尾蓋掙口(35182-60010) |
| 341 | TCO06BO-15-00-000 | 件 | 10 | 波箱尾蓋掙口(35182-60010) |
| 342 | TCO06BO-17-00-000 | 條 | 6 | 波箱透氣曲喉(90930-03094) |
| 343 | TCO06BO-18-00-000 | 個 | 4 | 波箱喉曲膠環(2x12) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|-----------------------------|
| 344 | TCO06BO-21-00-000 | 個 | 5 | 波頭油泵A(35035-36010) |
| 345 | TCO06BO-21-A0-001 | 個 | 1 | 波頭油泵B(35035-60010) |
| 346 | TCO06BO-21-A0-001 | 個 | 3 | 波頭油泵B(35035-60010) |
| 347 | TCO06BO-22-00-000 | 個 | 16 | 泵油哈A(35617-36010) |
| 348 | TCO06BO-22-A0-000 | 個 | 28 | 泵油哈B(35617-60010) |
| 349 | TCO06BO-25-00-000 | 個 | 27 | 波箱頭油封(90311-42010) |
| 350 | TCO06BO-26-00-000 | 個 | 11 | 波箱尾油封(90311-45007) |
| 351 | TCO06BO-26-00-000 | 個 | 1 | 波箱尾油封(90311-45007) |
| 352 | TCO06BO-26-00-001 | 個 | 1 | 波箱尾油封(45X62X9) |
| 353 | TCO06BO-30-00-000 | 個 | 5 | O/D波行星齒輪圈鎖A(90521-99019) |
| 354 | TCO06BO-30-A0-000 | 個 | 5 | O/D波行星齒輪圈鎖B(90521-99110) |
| 355 | TCO06BO-31-00-000 | 個 | 1 | O/D波行星齒輪圈A(34731-36010) |
| 356 | TCO06BO-31-00-000 | 個 | 2 | O/D波行星齒輪圈A(34731-36010) |
| 357 | TCO06BO-31-A0-000 | 個 | 2 | O/D波行星齒輪圈B(34731-60010) |
| 358 | TCO06BO-32-00-000 | 個 | 1 | O/D波行星齒輪鋼圈(90521-99019) |
| 359 | TCO06BO-33-00-000 | 件 | 8 | O/D波行星齒輪鋼片A(34732-36011) |
| 360 | TCO06BO-33-00-000 | 件 | 10 | O/D波行星齒輪鋼片A(34732-36011) |
| 361 | TCO06BO-33-A0-000 | 個 | 10 | O/D波行星齒輪鋼片B(34732-60020) |
| 362 | TCO06BO-34-00-000 | 個 | 3 | O/D波單向啤哈(前)(35791-36010) |
| 363 | TCO06BO-34-00-000 | 個 | 2 | O/D波單向啤哈(前)(35791-36010) |
| 364 | TCO06BO-35-00-000 | 個 | 2 | O/D波單向啤哈(後)A B(35790-36020) |
| 365 | TCO06BO-35-00-000 | 個 | 2 | O/D波單向啤哈(後)A B(35790-36020) |
| 366 | TCO06BO-36-00-001 | 個 | 27 | O/D波盅供油膠環(10x1.5) |
| 367 | TCO06BO-37-00-000 | 個 | 9 | O/D波遮膠環A(3/32"x2 3/8") |
| 368 | TCO06BO-37-A0-000 | 個 | 11 | O/D波遮膠環B(3/32"x2 1/2") |
| 369 | TCO06BO-38-00-000 | 個 | 28 | 前波盅油令A B(35617-36020) |
| 370 | TCO06BO-39-00-000 | 支 | 1 | 波箱尾殼螺絲(90119-10372) |
| 371 | TCO06BO-40-00-000 | 件 | 1 | 前波盅A(35701-60010) |
| 372 | TCO06BO-40-00-000 | 件 | 2 | 前波盅A(35701-60010) |
| 373 | TCO06BO-40-A0-000 | 個 | 2 | 前波盅B(35701-60050) |
| 374 | TCO06BO-41-00-000 | 個 | 2 | 前波盅調較介子0.9(35789-36100) |
| 375 | TCO06BO-42-00-000 | 個 | 2 | 前波盅調較介子1.2(35789-36110) |
| 376 | TCO06BO-43-00-000 | 個 | 4 | 前波盅調較介子1.5(35789-36120) |
| 377 | TCO06BO-44-00-000 | 個 | 4 | 前波盅調較介子1.8(35789-36130) |
| 378 | TCO06BO-45-00-000 | 個 | 4 | 前波盅調較介子2.1(35789-36140) |
| 379 | TCO06BO-47-00-000 | 個 | 2 | 頭軸調較介子0.8(35789-36040) |
| 380 | TCO06BO-48-00-000 | 個 | 10 | 頭軸調較介子1.0(35789-36050) |
| 381 | TCO06BO-49-00-000 | 個 | 10 | 頭軸調較介子1.4(35789-36060) |
| 382 | TCO06BO-51-00-000 | 個 | 3 | 咪表牙18T(33482-39425) |
| 383 | TCO06BO-52-00-000 | 個 | 3 | 咪表牙19T(33482-39485) |
| 384 | TCO06BO-53-00-000 | 個 | 3 | 頭軸碟形啤哈(前)(90374-23001) |
| 385 | TCO06BO-54-00-000 | 個 | 3 | 頭軸碟形啤哈(後)(90374-28012) |
| 386 | TCO06BO-55-00-000 | 個 | 35 | 前波盅碟形啤哈(前)(90374-34001) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|---------------------------|
| 387 | TCO06BO-56-00-000 | 個 | 3 | 前波盅碟形啤哈(中)(90374-32005) |
| 388 | TCO06BO-57-00-000 | 隻 | 16 | 前波盅碟形啤哈介子(35789-36020) |
| 389 | TCO06BO-58-00-000 | 個 | 4 | 尾軸啤哈1(90363-35019) |
| 390 | TCO06BO-59-00-000 | 個 | 5 | 尾軸啤哈2(90363-45008) |
| 391 | TCO06BO-62-00-000 | 條 | 10 | 中軸B(35713-60020) |
| 392 | TCO06BO-62-A0-000 | 支 | 10 | 中軸A(35713-36011) |
| 393 | TCO06BO-65-A0-000 | 套 | 1 | 後行星牙總成B(35760-36021) |
| 394 | TCO06BO-66-00-000 | 個 | 8 | 後行星牙碟A(35762-60010) |
| 395 | TCO06BO-66-00-000 | 個 | 10 | 後行星牙碟A(35762-60010) |
| 396 | TCO06BO-66-A0-000 | 個 | 7 | 後行星牙碟B(35762-60030) |
| 397 | TCO06BO-67-00-000 | 個 | 2 | 後行星牙圈A(35761-60010) |
| 398 | TCO06BO-67-A0-000 | 個 | 2 | 後行星牙圈B(35761-36020) |
| 399 | TCO06BO-68-00-000 | 個 | 5 | 後行星牙碟鎖A(90520-22013) |
| 400 | TCO06BO-68-A0-000 | 個 | 5 | 後行星牙碟鎖B(90520-23063) |
| 401 | TCO06BO-69-00-000 | 個 | 9 | 後行星架膠墊A(35738-60020) |
| 402 | TCO06BO-69-A0-000 | 個 | 10 | 後行星架膠墊B(35738-36020) |
| 403 | TCO06BO-71-00-000 | 個 | 2 | 前行星牙調較介子1.8(90209-52006) |
| 404 | TCO06BO-72-00-000 | 個 | 5 | 前行星牙調較介子2.1(90209-52007) |
| 405 | TCO06BO-73-00-000 | 個 | 5 | 前行星牙調較介子2.4(90209-52008) |
| 406 | TCO06BO-74-00-000 | 個 | 5 | 前行星牙調較介子2.7(90209-52009) |
| 407 | TCO07SO-01-A0-000 | 套 | 5 | 手制皮 NO1.2(F2320) |
| 408 | TCO08TY-01-00-000 | 個 | 9 | 右羊角(43211-36150) |
| 409 | TCO08TY-01-00-000 | 個 | 1 | 右羊角(43211-36150) |
| 410 | TCO08TY-02-00-000 | 個 | 2 | 左羊角(43212-36120) |
| 411 | TCO08TY-02-00-000 | 個 | 10 | 左羊角(43212-36120) |
| 412 | TCO08TY-02-00-000 | 個 | 1 | 左羊角(43212-36120) |
| 413 | TCO08TY-03-00-000 | 個 | 7 | 頭上波莊(43350-39095) |
| 414 | TCO08TY-06-00-000 | 個 | 1 | 左軟臂(45612-36150) |
| 415 | TCO08TY-06-00-001 | 個 | 1 | 左軟臂(45612-36152) |
| 416 | TCO08TY-07-00-000 | 個 | 1 | 右軟臂(45611-36242) |
| 417 | TCO08TY-09-00-000 | 支 | 3 | 副軟尺(45450-39215) |
| 418 | TCO08TY-09-A0-000 | 支 | 1 | 直軟尺(45440-39105) |
| 419 | TCO08TY-10-00-000 | 個 | 54 | 頭下脾杯士(48061-36020) |
| 420 | TCO08TY-11-00-000 | 支 | 2 | 頭下脾螺絲(48190-36010) |
| 421 | TCO08TY-12-00-000 | 支 | 1 | 頭下撐脾調較螺絲(48190-36020) |
| 422 | TCO08TY-13-00-000 | 個 | 2 | 頭下撐脾調較介子(48198-36020) |
| 423 | TCO08TY-17-00-000 | 個 | 6 | 右頭下脾波莊(48605-39015) |
| 424 | TCO08TY-18-00-000 | 個 | 2 | 左頭下脾波莊(48606-39015) |
| 425 | TCO08TY-21-00-000 | 個 | 3 | 頭擔扭力彈弓杆調脾(左)(48108-36030) |
| 426 | TCO08TY-22-00-000 | 個 | 3 | 頭擔扭力彈弓杆調脾(右)(48107-36030) |
| 427 | TCO08TY-23-00-000 | 支 | 3 | 頭擔扭力彈弓杆(左)(48162-36110) |
| 428 | TCO08TY-24-00-000 | 支 | 3 | 頭擔扭力彈弓杆(右)(48161-36110) |
| 429 | TCO08TY-25-00-000 | 個 | 1 | 橫擔蝦殼(51202-36170) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|--------------------------|
| 430 | TCO08TY-26-00-000 | 個 | 1 | 橫擔蝦殼上碼(51203-36330) |
| 431 | TCO08TY-27-00-000 | 個 | 1 | 橫擔蝦殼上碼(51329-36010) |
| 432 | TCO08TY-32-00-000 | 支 | 1 | 頭上波莊螺絲(90101-16014) |
| 433 | TCO08TY-33-00-000 | 支 | 2 | 頭上雞脾架螺絲(前)(90105-16014) |
| 434 | TCO08TY-34-00-000 | 支 | 4 | 頭上雞脾架螺絲(後)(90105-14015) |
| 435 | TCO08TY-36-00-000 | 個 | 4 | 頭上雞脾架絲母(後)(90170-16003) |
| 436 | TCO08TY-37-00-000 | 個 | 1 | 頭下脾絲母(90170-18003) |
| 437 | TCO08TY-41-00-000 | 個 | 6 | 頭擔扭力彈弓杆塵蓋(48174-36010) |
| 438 | TCO08TY-42-00-000 | 支 | 4 | 頭擔扭力彈弓杆調臂螺絲(90101-18002) |
| 439 | TCO08TY-43-00-000 | 個 | 5 | 頭擔扭力彈弓杆調臂絲母(90170-18002) |
| 440 | TCO08TY-44-00-000 | 個 | 1 | 頭擔扭力彈弓調臂上介子(48169-36020) |
| 441 | TCO08TY-45-00-000 | 個 | 1 | 頭擔扭力彈弓調臂下介子(48173-36010) |
| 442 | TCO08TY-45-00-000 | 個 | 1 | 頭擔扭力彈弓調臂下介子(48173-36010) |
| 443 | TCO08TY-46-00-000 | 個 | 5 | 軟泵牙(44316-60010) |
| 444 | TCO08TY-47-00-000 | 個 | 2 | 軟泵(44320-36240) |
| 445 | TCO08TY-48-00-000 | 套 | 7 | 軟泵配件(04446-36090) |
| 446 | TCO08TY-50-00-000 | 個 | 10 | 軟泵絲母(90179-14009) |
| 447 | TCO08TY-52-00-000 | 個 | 5 | 軟盤套(16") |
| 448 | TCO08TY-53-00-000 | 支 | 3 | 左下互助軟臂(45490-39425) |
| 449 | TCO08TY-54-00-000 | 個 | 1 | 左軟臂軸(45495-36010) |
| 450 | TCO08TY-55-A0-000 | 個 | 4 | 右軟臂殼連軸(45410-36030) |
| 451 | TCO08TY-56-00-000 | 支 | 9 | 軟尺側內和尚頭(45047-39165) |
| 452 | TCO08TY-56-00-000 | 支 | 1 | 軟尺側內和尚頭(45047-39165) |
| 453 | TCO08TY-57-00-000 | 個 | 1 | 軟尺側外和尚頭(45046-39275) |
| 454 | TCO08TY-57-00-000 | 個 | 1 | 軟尺側外和尚頭(45046-39275) |
| 455 | TCO08TY-58-00-000 | 支 | 4 | 軟避震機(45700-69135) |
| 456 | TCO08TY-59-00-000 | 個 | 3 | 軟泵啤呤(90029-36003) |
| 457 | TCO08TY-59-00-000 | 個 | 20 | 軟泵啤呤(90029-36003) |
| 458 | TCO08TY-60-00-001 | 個 | 20 | 軟泵油封(90029-21018) |
| 459 | TCO08TY-60-00-001 | 個 | 20 | 軟泵油封(90029-21018) |
| 460 | TCO08TY-61-00-001 | 個 | 5 | 軟泵掙口膠圈(900301-60002) |
| 461 | TCO08TY-62-00-000 | 個 | 10 | 左軟臂油封(90311-36003) |
| 462 | TCO08TY-63-00-000 | 個 | 20 | 右軟臂油封(90311-215009) |
| 463 | TCO08TY-65-00-000 | 支 | 1 | 右互助軟什(45422-36010) |
| 464 | TCO08TY-66-00-000 | 個 | 2 | 左互助軟什連殼(45070-36030) |
| 465 | TCO08TY-67-00-000 | 隻 | 5 | 軟芯脾(45421-36020) |
| 466 | TCO08TY-70-00-000 | 個 | 1 | 軟箱橫殼總成(44108-36300) |
| 467 | TCO08TY-71-00-000 | 個 | 1 | 軟箱總成(44110-36300) |
| 468 | TCO08TY-73-00-000 | 個 | 15 | 軟箱頂油封(90029-21010) |
| 469 | TCO09MY-01-00-001 | 個 | 157 | 尾牙油封(NJ523) |
| 470 | TCO09MY-01-00-001 | 個 | 1 | 尾牙油封(NJ523) |
| 471 | TCO09MY-03-00-001 | 個 | 5 | 尾牙絲母(90179-22003) |
| 472 | TCO09MY-03-00-001 | 個 | 10 | 尾牙絲母(90179-22003) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------------------------|
| 473 | TCO09MY-04-00-000 | 個 | 9 | 尾牙十字架(41371-36011) |
| 474 | TCO09MY-05-00-000 | 套 | 4 | 尾牙A(41201-80044) |
| 475 | TCO09MY-05-A0-000 | 套 | 1 | 尾牙B(41201-80123) |
| 476 | TCO09MY-06-00-000 | 個 | 6 | 轉彎牙(大)(41331-36020) |
| 477 | TCO09MY-07-00-000 | 個 | 12 | 轉彎牙(細)(41341-55013) |
| 478 | TCO09MY-08-00-000 | 個 | 16 | 轉彎牙介子(小)(41351-35011) |
| 479 | TCO09MY-08-00-000 | 個 | 20 | 轉彎牙介子(小)(41351-35011) |
| 480 | TCO09MY-09-00-000 | 個 | 15 | 轉彎牙介子(大)(41361-60011) |
| 481 | TCO09MY-10-A0-000 | 個 | 1 | 轉彎牙介子T=1.90(41361-60031) |
| 482 | TCO09MY-10-B0-000 | 個 | 2 | 轉彎牙介子(大)T=2.05(41361-60041) |
| 483 | TCO09MY-11-00-000 | 個 | 8 | 尾牙大啤哈(TR081105AR) |
| 484 | TCO09MY-11-00-000 | 個 | 5 | 尾牙大啤哈(TR081105AR) |
| 485 | TCO09MY-11-00-000 | 個 | 3 | 尾牙大啤哈(TR081105AR) |
| 486 | TCO09MY-12-00-001 | 個 | 13 | 尾牙細啤哈(TR0708-1) |
| 487 | TCO09MY-12-00-002 | 個 | 1 | 尾牙細啤哈(TR0708-1R) |
| 488 | TCO09MY-12-00-003 | 個 | 5 | 尾牙細啤哈(TR0708-1YR) |
| 489 | TCO09MY-13-00-000 | 個 | 2 | 尾牙托什啤哈(4T-28584-28521) |
| 490 | TCO09MY-13-00-000 | 個 | 10 | 尾牙托什啤哈(4T-28584-28521) |
| 491 | TCO09MY-13-00-001 | 個 | 10 | 尾牙托什啤哈(28584/21) |
| 492 | TCO09MY-16-00-000 | 個 | 4 | 尾牙掙口(42181-36060) |
| 493 | TCO09OS-01-00-000 | 支 | 55 | 橫什雙頭螺絲(90116-10191) |
| 494 | TCO09OS-01-00-000 | 支 | 2 | 橫什雙頭螺絲(90116-10191) |
| 495 | TCO09OS-03-00-000 | 個 | 73 | 橫什介子(42323-36010) |
| 496 | TCO09OS-03-00-000 | 個 | 100 | 橫什介子(42323-36010) |
| 497 | TCO09OS-04-00-000 | 個 | 78 | 橫什油封(01-1068) |
| 498 | TCO09OS-05-00-000 | 個 | 4 | 橫什啤哈絲母(42427-36030) |
| 499 | TCO09OS-05-00-001 | 個 | 4 | 橫什啤哈絲母(42427-37020) |
| 500 | TCO09OS-06-00-000 | 個 | 5 | 橫什啤哈鎖介子(42428-36020) |
| 501 | TCO09OS-06-00-000 | 個 | 20 | 橫什啤哈鎖介子(42428-36020) |
| 502 | TCO09OS-08-00-000 | 支 | 1 | 橫什(42311-36190) |
| 503 | TCO09ZS-01-00-000 | 條 | 5 | 直什總成(37110-36750) |
| 504 | TCO09ZS-02-00-001 | 套 | 9 | 直什啤哈全套(37230-36130) |
| 505 | TCO09ZS-02-00-001 | 套 | 1 | 直什啤哈全套(37230-36130) |
| 506 | TCO09ZS-02-00-002 | 套 | 3 | 直什啤哈全套(37230-36140) |
| 507 | TCO09ZS-03-00-000 | 條 | 1 | 直什(第一節)(37120-36560) |
| 508 | TCO09ZS-03-00-000 | 條 | 2 | 直什(第一節)(37120-36560) |
| 509 | TCO09ZS-08-00-000 | 個 | 2 | 直什佛冷(37304-36030) |
| 510 | TCO09ZS-08-00-000 | 個 | 10 | 直什佛冷(37304-36030) |
| 511 | TCO10BG-01-00-001 | 支 | 5 | 頭避震機(48511-80093) |
| 512 | TCO10BG-02-00-000 | 支 | 5 | 尾避震機(48531-80581) |
| 513 | TCO10BG-03-00-001 | 個 | 18 | 頭避震機杯士(MM-0433) |
| 514 | TCO10DG-02-00-000 | 個 | 10 | 尾彈弓墊片(48252-3B800) |
| 515 | TCO10DG-04-00-001 | 個 | 18 | 尾平衡杆膠杯士(TC-01051) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------|----------------------------|
| 516 | TCO10DG-10-00-000 | 個 | 1 | 右尾彈弓尾痲陣碼(48416-36290) |
| 517 | TCO10DG-14-00-000 | 套 | 1 | 尾彈弓千秋碼(04483-36080) |
| 518 | TCO10DG-15-00-000 | 個 | 12 | 尾彈弓千秋碼絲母(94130-61600) |
| 519 | TCO10DG-17-00-000 | 個 | 11 | 尾彈弓鐵殼杯士(頭)(90389-16018) |
| 520 | TCO10DG-18-00-000 | 個 | 17 | 尾彈弓鐵殼杯士(尾)(90389-16015) |
| 521 | TCO10DG-21-00-000 | 支 | 8 | 尾彈弓之前穿邊螺絲(90901-05006) |
| 522 | TCO10DG-23-00-000 | 個 | 10 | 尾彈弓邊絲母(頭)(94184-01601) |
| 523 | TCO10DG-27-00-000 | 個 | 9 | 尾彈弓U碼絲母(90170-16021) |
| 524 | TCO10DG-27-00-000 | 個 | 1 | 尾彈弓U碼絲母(90170-16021) |
| 525 | TCO10DG-27-00-000 | 個 | 1 | 尾彈弓U碼絲母(90170-16021) |
| 526 | TCO10DG-28-00-000 | 個 | 16 | 尾彈弓U碼介子(94622-11600) |
| 527 | TCO10DG-28-00-000 | 個 | 1 | 尾彈弓U碼介子(94622-11600) |
| 528 | TCO10DG-28-C0-000 | 片 | 2 | 左尾彈弓第三片(48202-3C050) |
| 529 | TCO10DG-32-00-000 | 套 | 2 | 左尾彈弓片全套(48210-3C050) |
| 530 | TCO10DG-32-A0-000 | 片 | 2 | 左尾彈弓片NO.1(48201-3C050) |
| 531 | TCO10DG-32-B0-000 | 片 | 3 | 左尾彈弓片NO.2(48212-3C050) |
| 532 | TCO10DG-33-00-000 | 套 | 3 | 右尾彈弓片全套(48210-3C060) |
| 533 | TCO10DG-33-A0-000 | 片 | 1 | 右尾彈弓片NO.1(48201-3C060) |
| 534 | TCO10DG-33-A0-000 | 片 | 1 | 右尾彈弓片NO.1(48201-3C060) |
| 535 | TCO10DG-33-B0-000 | 片 | 1 | 右尾彈弓片NO.2(48212-3C060) |
| 536 | TCO10DG-33-C0-000 | 片 | 2 | 右尾彈弓片NO.3(48202-3C060) |
| 537 | TCO10DG-38-00-000 | 個 | 1 | 尾膽殼(42110-38130) |
| 538 | TCO11BL-01-00-002 | 套 | 1 | 頭碟迫力皮(KD2530-U) |
| 539 | TCO11BL-02-00-001 | 套 | 18.5 | 尾迫力皮(CAC K2442) |
| 540 | TCO11BL-03-00-000 | 套 | 26 | 頭迫力皮分泵配件(04479-36020) |
| 541 | TCO11BL-03-00-000 | 套 | 10 | 頭迫力皮分泵配件(04479-36020) |
| 542 | TCO11BL-03-00-000 | 套 | 20 | 頭迫力皮分泵配件(04479-36020) |
| 543 | TCO11BL-05-00-002 | 個 | 2 | 迫力總泵(頭鼓) 1 1/16"(SM-T1242) |
| 544 | TCO11BL-09-00-000 | 個 | 6 | 頭轆內啤哈(大)(3579R/25) |
| 545 | TCO11BL-09-00-000 | 個 | 1 | 頭轆內啤哈(大)(3579R/25) |
| 546 | TCO11BL-09-00-003 | 個 | 1 | 頭轆內啤哈(05年)(4T-33210) |
| 547 | TCO11BL-10-00-001 | 個 | 9 | 頭轆外啤哈(細)(90368-28001) |
| 548 | TCO11BL-10-00-002 | 個 | 4 | 頭轆外啤哈(32207JR) |
| 549 | TCO11BL-13-00-000 | 個 | 1 | 尾轆內啤哈(469/453X) |
| 550 | TCO11BL-14-00-001 | 個 | 4 | 尾轆外啤哈(4T-28584/28521) |
| 551 | TCO11BL-14-00-001 | 個 | 20 | 尾轆外啤哈(4T-28584/28521) |
| 552 | TCO11BL-15-00-000 | 個 | 6 | 尾轆內油尾封(大)(90311-75003) |
| 553 | TCO11BL-15-00-002 | 個 | 71 | 尾轆內油封(大)(01-1170) |
| 554 | TCO11BL-17-00-000 | 個 | 24 | 尾拍(SC40123R) |
| 555 | TCO11BL-18-00-000 | 個 | 222 | 頭轆油封(01-1098) |
| 556 | TCO11BL-18-00-002 | 個 | 10 | 頭轆油封(NJ525) |
| 557 | TCO11BL-18-00-002 | 個 | 9 | 頭轆油封(NJ525) |
| 558 | TCO11BL-19-00-000 | 個 | 23 | 迫力腳掌膠(31321-14020) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|------------------------------|
| 559 | TCO11BL-19-00-001 | 個 | 1 | 迫力腳掌膠(TC-0849) |
| 560 | TCO11BL-19-00-001 | 個 | 1 | 迫力腳掌膠(TC-0849) |
| 561 | TCO11BL-20-00-000 | 支 | 38 | 頭迫力掌釘(47447-36030) |
| 562 | TCO11BL-20-00-000 | 支 | 1 | 頭迫力掌釘(47447-36030) |
| 563 | TCO11BL-21-00-000 | 支 | 7 | 尾迫力掌釘(47447-60010) |
| 564 | TCO11BL-22-00-000 | 條 | 4 | 迫力掌彈弓(90507-29006) |
| 565 | TCO11BL-25-00-000 | 套 | 4 | 迫力總泵配件(1 1/16")(04493-37020) |
| 566 | TCO11BL-25-00-001 | 套 | 14 | 迫力總泵配件(1 1/16")(04493-37022) |
| 567 | TCO11BL-25-A0-000 | 套 | 1 | 迫力總泵配件(1 1/8")(04493-36180) |
| 568 | TCO11BL-25-A0-001 | 個 | 13 | 迫力總泵配件(1 1/8")(04493-37032) |
| 569 | TCO11BL-25-A0-001 | 個 | 2 | 迫力總泵配件(1 1/8")(04493-37032) |
| 570 | TCO11BL-26-00-001 | 個 | 1 | 頭迫力霖(43512-36191) |
| 571 | TCO11BL-29-00-000 | 個 | 1 | 左頭碟迫力分泵(47750-36030) |
| 572 | TCO11BL-30-00-000 | 個 | 2 | 迫力掌鐵介子(47449-30020) |
| 573 | TCO11BL-37-00-000 | 個 | 2 | 左頭分泵(之後)(47530-36180) |
| 574 | TCO11BL-39-00-000 | 套 | 5 | 左頭分泵鐵碼配件(04473-36061) |
| 575 | TCO11BL-40-00-000 | 套 | 1 | 右頭分泵鐵碼配件(04473-36050) |
| 576 | TCO11BL-40-00-001 | 套 | 5 | 右頭分泵鐵碼配件(04473-36051) |
| 577 | TCO11BL-41-00-001 | 套 | 3 | 左尾分泵鐵碼配件(04474-36051) |
| 578 | TCO11BL-42-00-000 | 套 | 1 | 右尾分泵鐵碼配件(04474-36041) |
| 579 | TCO11BL-43-00-000 | 支 | 7 | 右頭/尾呔螺絲(90942-02071) |
| 580 | TCO11BL-43-00-000 | 支 | 80 | 右頭/尾呔螺絲(90942-02071) |
| 581 | TCO11BL-44-00-000 | 支 | 77 | 左頭/尾呔螺絲(90942-02072) |
| 582 | TCO11BL-45-00-000 | 個 | 31 | 右頭呔絲母(90942-01093) |
| 583 | TCO11BL-45-00-000 | 個 | 1 | 右頭呔絲母(90942-01093) |
| 584 | TCO11BL-47-00-000 | 個 | 4 | 右尾呔絲母(42633-55030) |
| 585 | TCO11BL-47-00-000 | 個 | 20 | 右尾呔絲母(42633-55030) |
| 586 | TCO11BL-47-00-000 | 個 | 60 | 右尾呔絲母(42633-55030) |
| 587 | TCO11BL-47-00-000 | 個 | 1 | 右尾呔絲母(42633-55030) |
| 588 | TCO11BL-48-00-000 | 個 | 3 | 左尾呔絲母(42634-55030) |
| 589 | TCO11BL-48-00-000 | 個 | 30 | 左尾呔絲母(42634-55030) |
| 590 | TCO11BL-48-00-000 | 個 | 50 | 左尾呔絲母(42634-55030) |
| 591 | TCO11BL-48-00-000 | 個 | 1 | 左尾呔絲母(42634-55030) |
| 592 | TCO11BL-49-00-000 | 個 | 18 | 右尾呔內絲母(42631-55031) |
| 593 | TCO11BL-49-00-000 | 個 | 20 | 右尾呔內絲母(42631-55031) |
| 594 | TCO11BL-49-00-000 | 個 | 60 | 右尾呔內絲母(42631-55031) |
| 595 | TCO11BL-50-00-000 | 個 | 12 | 左尾呔內絲母(42632-55031) |
| 596 | TCO11BL-50-00-000 | 個 | 30 | 左尾呔內絲母(42632-55031) |
| 597 | TCO11BL-50-00-000 | 個 | 50 | 左尾呔內絲母(42632-55031) |
| 598 | TCO11BL-55-00-000 | 條 | 30 | 頭碟皮彈弓(47743-36020) |
| 599 | TCO11BL-56-00-000 | 個 | 36 | 頭碟皮彈弓碼(上)(47716-36020) |
| 600 | TCO11BL-56-00-000 | 個 | 1 | 頭碟皮彈弓碼(上)(47716-36020) |
| 601 | TCO11BL-57-00-000 | 個 | 28 | 頭碟皮彈弓碼(下)(47717-36020) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------------------------|
| 602 | TCO11BL-57-00-000 | 個 | 1 | 頭碟皮彈弓碼(下)(47717-36020) |
| 603 | TCO11BL-58-00-000 | 個 | 22 | 頭轆啤呤蓋(43514-36050) |
| 604 | TCO11BL-58-00-000 | 個 | 1 | 頭轆啤呤蓋(43514-36050) |
| 605 | TCO11BL-58-00-001 | 個 | 2 | 頭轆啤呤蓋(43514-37030) |
| 606 | TCO11BL-58-00-001 | 個 | 1 | 頭轆啤呤蓋(43514-37030) |
| 607 | TCO11BL-59-00-000 | 個 | 15 | 頭轆啤呤介子(90214-27001) |
| 608 | TCO11BL-59-00-001 | 個 | 18 | 頭轆啤呤介子(05年)(90214-29001) |
| 609 | TCO11BL-60-00-000 | 個 | 1 | 頭轆啤呤絲母(90170-26001) |
| 610 | TCO11BL-60-00-000 | 個 | 20 | 頭轆啤呤絲母(90170-26001) |
| 611 | TCO11BL-60-00-001 | 個 | 20 | 頭轆啤呤絲母(05年)(90178-28001) |
| 612 | TCO11BL-60-A0-000 | 個 | 10 | 頭轆啤呤絲母鎖(05年)(43525-37010) |
| 613 | TCO11BL-60-A0-000 | 個 | 9 | 頭轆啤呤絲母鎖(05年)(43525-37010) |
| 614 | TCO11BL-61-00-000 | 片 | 12 | 頭碟皮散熱片(47742-36010) |
| 615 | TCO11BL-62-00-000 | 片 | 8 | 頭碟皮散熱片No3,4(47745-36010) |
| 616 | TCO11BL-65-00-000 | 個 | 2 | 左尾轆怡連霖(42430-39015) |
| 617 | TCO11BL-75-00-000 | 個 | 7 | 左尾分泵調皮齒輪(47507-36020) |
| 618 | TCO11BL-76-00-000 | 個 | 2 | 右尾分泵調皮齒輪(47506-36020) |
| 619 | TCO11BL-77-00-000 | 個 | 7 | 左尾分泵調皮螺絲(47554-36070) |
| 620 | TCO11BL-78-00-000 | 支 | 2 | 右尾分泵調皮螺絲(47553-36070) |
| 621 | TCO12BR-01-00-002 | 件 | 1 | 左前梗窗玻璃(三角) |
| 622 | TCO12BR-05-00-000 | 個 | 8 | 左前梗窗玻璃碼杯土(68218-36010) |
| 623 | TCO12BR-09-00-001 | 件 | 1 | 司機門頂玻璃(68111-36030) |
| 624 | TCO12BR-11-00-001 | 件 | 1 | 尾左擋風玻璃 |
| 625 | TCO12BR-12-00-000 | 件 | 5 | 前擋風玻璃 |
| 626 | TCO12BR-13-00-001 | 個 | 1 | 右窗玻璃 No:1 |
| 627 | TCO12BR-15-00-000 | 件 | 1 | 側窗玻璃(左1,右2) |
| 628 | TCO12DL-03-00-000 | 個 | 2 | 左頭燈框(53132-36010) |
| 629 | TCO12DL-04-00-001 | 個 | 2 | 右頭燈框(53131-36101) |
| 630 | TCO12DL-05-00-000 | 個 | 1 | 左角燈膠(18-3090-01-6B) |
| 631 | TCO12DL-08-00-000 | 個 | 1 | 右大燈底膠架(81105-36190) |
| 632 | TCO12DL-09-00-001 | 個 | 1 | 左頭大燈全座(81150-36222) |
| 633 | TCO12DL-10-00-001 | 個 | 1 | 右頭大燈全座(81110-36242) |
| 634 | TCO12DL-10-00-001 | 個 | 1 | 右頭大燈全座(81110-36242) |
| 635 | TCO12DL-11-00-000 | 個 | 3 | 左尾燈(11-3012-01-6B) |
| 636 | TCO12DL-11-00-001 | 個 | 1 | 左尾燈(11-3012-01-6) |
| 637 | TCO12DL-12-00-000 | 個 | 1 | 右尾燈(11-3011-01-6B) |
| 638 | TCO12DL-13-00-000 | 個 | 1 | 車廂燈總成(ENT-20(3)24V10WX2D.C) |
| 639 | TCO12JL-01-00-001 | 個 | 9 | 大倒後鏡(SL1690) |
| 640 | TCO12JL-02-00-002 | 個 | 9 | 細倒後鏡(TH1615) |
| 641 | TCO12MN-01-00-000 | 片 | 47 | 太平門鎖片(69411-36010) |
| 642 | TCO12MN-01-00-000 | 片 | 100 | 太平門鎖片(69411-36010) |
| 643 | TCO12MN-03-00-000 | 個 | 1 | 中門上杯土(67219-90501) |
| 644 | TCO12MN-03-00-001 | 個 | 35 | 中門上杯土(X) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|-------------------------|
| 645 | TCO12MN-05-00-000 | 個 | 4 | 門柱頂啤哈(6000LLU) |
| 646 | TCO12MN-06-00-000 | 個 | 21 | 門機牙 |
| 647 | TCO12MN-06-A0-000 | 個 | 2 | 門機牙鎖介子(A9) |
| 648 | TCO12MN-09-00-000 | 個 | 2 | 司機門外抽手制(69210-36010) |
| 649 | TCO12MN-10-A0-000 | 個 | 9 | 白鋼中門門殼(前) |
| 650 | TCO12MN-10-A0-000 | 個 | 1 | 白鋼中門門殼(前) |
| 651 | TCO12MN-11-A0-000 | 個 | 9 | 白鋼中門門殼(後) |
| 652 | TCO12MN-11-A0-000 | 個 | 1 | 白鋼中門門殼(後) |
| 653 | TCO12MN-12-00-000 | 個 | 1 | 太平門殼(67006-36160) |
| 654 | TCO12MN-13-00-000 | 個 | 1 | 太平門鎖牌(上)(69880-36010) |
| 655 | TCO12MN-13-00-000 | 個 | 2 | 太平門鎖牌(上)(69880-36010) |
| 656 | TCO12MN-14-00-000 | 個 | 1 | 太平門鎖牌(下)(69350-90B06) |
| 657 | TCO12MN-16-00-000 | 個 | 3 | 司機門內抽手制(69205-60030) |
| 658 | TCO12MN-17-00-000 | 個 | 7 | 中門頂收口膠碼A(67771-30090) |
| 659 | TCO12MN-18-00-000 | 個 | 5 | 中門頂收口膠碼B(67771-12050) |
| 660 | TCO12MN-19-00-000 | 條 | 1 | 中門頂收口膠(62989-36021) |
| 661 | TCO12MN-19-00-001 | 條 | 5 | 中門頂收口膠(62989-36021-A1) |
| 662 | TCO12QS-01-00-000 | 支 | 6 | 36"光管 |
| 663 | TCO12QS-01-00-000 | 支 | 6 | 36"光管 |
| 664 | TCO12QS-01-00-000 | 支 | 2 | 36"光管 |
| 665 | TCO12QS-05-00-000 | 條 | 2 | 頭泵把(52018-36900) |
| 666 | TCO12QS-06-00-000 | 條 | 1 | 尾泵把(52105-36900) |
| 667 | TCO12QS-07-00-000 | 個 | 10 | 水箱鬼面罩(53111-36010) |
| 668 | TCO12QS-10-00-000 | 條 | 1 | 司機門內膠邊(62376-36010-AO) |
| 669 | TCO12QS-11-00-000 | 條 | 1 | 司機門內收口膠(62384-36010-AO) |
| 670 | TCO12QS-12-00-000 | 條 | 1 | 左邊窗槽膠邊(62461-36030) |
| 671 | TCO12QS-12-00-001 | 個 | 37 | 左邊窗槽膠邊(62461-36031) |
| 672 | TCO12QS-12-00-002 | 個 | 19 | 左邊窗槽膠邊(68142-36010) |
| 673 | TCO12QS-13-00-000 | 條 | 56 | 右邊窗槽膠邊(62451-36031) |
| 674 | TCO12QS-14-00-000 | 條 | 1 | 左邊窗中間膠邊(62029-36010) |
| 675 | TCO12QS-15-00-000 | 條 | 1 | 右邊窗中間膠邊(62019-36010) |
| 676 | TCO12QS-18-00-000 | 條 | 1 | 司機門中間膠邊(62777-36010) |
| 677 | TCO12QS-20-00-000 | 個 | 92 | 車箱手枕膠碼(67771-36040) |
| 678 | TCO12QS-25-00-000 | 塊 | 2 | 頭轆擋泥膠(左)(76624-36011) |
| 679 | TCO12QS-26-00-000 | 塊 | 2 | 頭轆擋泥膠(右)(76623-36011) |
| 680 | TCO12QS-27-00-000 | 塊 | 4 | 尾轆擋泥膠(左)(76626-36010) |
| 681 | TCO12QS-28-00-000 | 塊 | 2 | 尾轆擋泥膠(右)(76625-36010) |
| 682 | TCO12QS-29-00-000 | 條 | 3 | 中門膠邊A(67856-36030) |
| 683 | TCO12QS-30-00-000 | 條 | 5 | 中門膠邊B(67856-36040) |
| 684 | TCO12QS-31-00-000 | 粒 | 88 | 水箱鬼面罩膠碼(90467-12020) |
| 685 | TCO12QS-32-00-000 | 個 | 2 | 細車頭蓋總成(58420-36050) |
| 686 | TCO12QS-33-00-000 | 條 | 7 | 大車頭蓋膠邊(58734-36010) |
| 687 | TCO12QS-33-00-000 | 條 | 6 | 大車頭蓋膠邊(58734-36010) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|----|------------------------|
| 688 | TCO12QS-34-00-000 | 條 | 1 | 細車頭蓋膠邊(58733-36010) |
| 689 | TCO12QS-35-00-000 | 個 | 8 | 細車頭蓋鎖制(上)(58755-95D00) |
| 690 | TCO12QS-35-00-000 | 個 | 6 | 細車頭蓋鎖制(上)(58755-95D00) |
| 691 | TCO12QS-36-00-000 | 個 | 4 | 細車頭蓋鎖制(下)(59263-95D00) |
| 692 | TCO12QS-36-00-000 | 個 | 11 | 細車頭蓋鎖制(下)(59263-95D00) |
| 693 | TCO12QS-37-00-000 | 條 | 1 | 太平門膠邊(上)(67883-36010) |
| 694 | TCO12QS-37-00-000 | 條 | 1 | 太平門膠邊(上)(67883-36010) |
| 695 | TCO12QS-38-00-000 | 條 | 1 | 太平門膠邊(下)(67881-36021) |
| 696 | TCO12QS-38-00-000 | 條 | 1 | 太平門膠邊(下)(67881-36021) |
| 697 | TCO12QS-39-00-000 | 條 | 1 | 司機門膠邊(上)(67861-36010) |
| 698 | TCO12QS-40-00-000 | 條 | 1 | 司機門膠邊(下)(67863-36010) |
| 699 | TCO12QS-42-00-000 | 條 | 1 | 太平門抽手膠邊(68297-90B00) |
| 700 | TCO12QS-43-00-000 | 條 | 1 | 太平門抽手膠芯(68298-90B00) |
| 701 | TCO12QS-44-00-000 | 件 | 1 | 儀錶櫃(55301-36010-E0) |
| 702 | TCO12QS-45-00-001 | 件 | 1 | 頭幅沙板(53301-36061) |
| 703 | TCO12QS-49-00-000 | 條 | 1 | 左前企柱內托(短)(61222-36010) |
| 704 | TCO12QS-50-00-000 | 條 | 1 | 左前企柱內托(長)(61261-36020) |
| 705 | TCO12QS-51-00-000 | 條 | 1 | 左前企柱(外)(61221-36020) |
| 706 | TCO12SP-02-00-001 | 支 | 2 | 水撥膠(SDL 21") |
| 707 | TCO12SP-02-00-001 | 支 | 2 | 水撥膠(SDL 21") |
| 708 | TCO12SP-03-00-000 | 個 | 1 | 前水撥水唧咀(85381-36010) |
| 709 | TCO12SP-06-00-000 | 支 | 8 | 水撥柄(85211-36021) |
| 710 | TCO12SP-06-00-000 | 支 | 10 | 水撥柄(85211-36021) |
| 711 | TCO13BT-01-00-000 | 個 | 1 | 冷氣泵(88320-36530) |
| 712 | TCO13BT-02-00-003 | 個 | 12 | 冷氣泵頭啤哈(FAG 6009.2RSR) |
| 713 | TCO13BT-03-00-000 | 個 | 1 | 冷氣泵碼(88431-36550) |
| 714 | TCO13BT-04-00-001 | 個 | 54 | 冷氣襯轆啤哈(6301VV) |
| 715 | TCO13BT-05-00-000 | 個 | 5 | 冷氣泵皮帶襯轆(88440-36130) |
| 716 | TCO13BT-06-00-000 | 個 | 1 | 冷氣泵皮帶襯轆碼(88444-36150) |
| 717 | TCO13BT-06-00-000 | 個 | 2 | 冷氣泵皮帶襯轆碼(88444-36150) |
| 718 | TCO13BT-08-00-000 | 個 | 18 | 泵尾濕司佬(88360-36080) |
| 719 | TCO13DZ-01-00-000 | 個 | 1 | 冷氣風扇電阻(88635-36090) |
| 720 | TCO13DZ-02-00-000 | 個 | 10 | 感溫荳仔(88625-36140) |
| 721 | TCO13DZ-04-00-000 | 個 | 8 | 冷氣壓力制(88645-36050) |
| 722 | TCO13DZ-05-00-000 | 個 | 1 | 灰土(30A) |
| 723 | TCO13DZ-07-00-000 | 個 | 2 | 冷氣電子放大器(88650-36100) |
| 724 | TCO13DZ-07-00-000 | 個 | 2 | 冷氣電子放大器(88650-36100) |
| 725 | TCO13DZ-07-00-000 | 個 | 5 | 冷氣電子放大器(88650-36100) |
| 726 | TCO13DZ-08-00-000 | 個 | 2 | 冷氣提升電哇佬(90910-12136) |
| 727 | TCO13DZ-09-00-000 | 個 | 2 | 高壓制(HNS-C130XM1Q) |
| 728 | TCO13GL-01-00-000 | 個 | 1 | 冷氣泵極力子(88410-36341) |
| 729 | TCO13GL-02-00-000 | 個 | 4 | 泵頭極力子線圈(88411-36240) |
| 730 | TCO13GL-03-00-000 | 個 | 3 | 泵頭極力子壓板(88403-36040) |

澳門公共汽車有限公司

車型：豐田小巴(TOYOTA)

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------------------|
| 731 | TCO13HL-01-00-000 | 條 | 1 | 冷氣泵尾高壓喉(1/2"x16") |
| 732 | TCO13HL-01-00-000 | 條 | 1 | 冷氣泵尾高壓喉(1/2"x16") |
| 733 | TCO13HL-01-A0-000 | 條 | 5 | 高壓喉淨喉(1/2"x26") |
| 734 | TCO13HL-02-00-000 | 條 | 1 | 冷氣泵尾低壓喉(3/4"x26") |
| 735 | TCO13HL-02-00-001 | 條 | 10 | 冷氣泵尾低壓喉(88712-36150) |
| 736 | TCO13HL-02-00-001 | 條 | 2 | 冷氣泵尾低壓喉(88712-36150) |
| 737 | TCO13HL-02-00-001 | 條 | 3 | 冷氣泵尾低壓喉(88712-36150) |
| 738 | TCO13HL-03-00-000 | 條 | 1 | 凍巧高壓錫喉(88716-36220) |
| 739 | TCO13HL-03-00-000 | 條 | 1 | 凍巧高壓錫喉(88716-36220) |
| 740 | TCO13HL-04-00-000 | 條 | 1 | 凍巧低壓錫喉(88717-36110) |
| 741 | TCO13HL-04-00-000 | 條 | 1 | 凍巧低壓錫喉(88717-36110) |
| 742 | TCO13HL-05-00-000 | 支 | 5 | 喉舌(1/4" AVC-25) |
| 743 | TCO13LL-01-00-000 | 套 | 1 | 冷氣凍巧連摩打(88510-36181) |
| 744 | TCO13LL-02-00-000 | 個 | 10 | 格濕樽(YL-2002) |
| 745 | TCO13LL-04-00-000 | 粒 | 9 | 化冷哇佬(88421-36011) |
| 746 | TCO13LL-06-00-000 | 個 | 168 | 送風摩打炭精(7x10x16) |
| 747 | TCO13LL-06-00-001 | 個 | 148 | 送風摩打炭精(7x7.5x18) |
| 748 | TCO13LL-06-00-001 | 個 | 6 | 送風摩打炭精(7x7.5x18) |
| 749 | TCO13LL-06-00-002 | 粒 | 13 | 送風摩打碳精(7X7.5X18(珠海)) |
| 750 | TCO13LL-06-00-003 | 粒 | 410 | 送風摩打炭精(6.9X7.5X19) |
| 751 | TCO13PD-01-00-000 | 條 | 2 | 冷氣機皮帶(90916-02451) |
| 752 | TCO13PD-02-00-000 | 條 | 2 | 冷氣皮帶(UX-310)(1550) |
| 753 | TCO13RL-01-00-000 | 個 | 65 | 冷氣散熱摩打(88550-36041) |
| 754 | TCO13RL-02-00-000 | 個 | 2 | 冷氣散熱網(88340-36070) |
| 755 | TCO13RL-03-00-000 | 套 | 5 | 冷氣散熱網套裝(88450-36210) |
| 756 | TCO13RL-06-00-003 | 個 | 13 | 散熱摩打啤哈(629VV) |
| 757 | TCO13RL-06-00-003 | 個 | 50 | 散熱摩打啤哈(629VV) |
| 758 | TCO13RL-07-00-000 | 個 | 217 | 散熱摩打炭精(7.5x21x14) |
| 759 | TCO13RL-11-00-000 | 個 | 4 | 冷氣散熱網上托碼(88688-36450) |
| 760 | TCO13RL-12-00-000 | 個 | 5 | 冷氣散熱網下托碼(88688-36460) |
| 761 | TCO13RL-13-00-000 | 個 | 15 | 冷氣托碼上杯士(88467-90B00) |
| 762 | TCO13RL-13-00-000 | 個 | 5 | 冷氣托碼上杯士(88467-90B00) |
| 763 | TCO13RL-14-00-000 | 個 | 5 | 冷氣托碼下杯士(88467-90B01) |
| 764 | TCO13RL-14-00-000 | 個 | 15 | 冷氣托碼下杯士(88467-90B01) |